


補助スイッチ点数	Α
1 a 1 b	3 6
2 a 2 b	4 9



外形寸法


(取付穴)

補助スイッチ (オプション)

2 - 12穴

(取付穴)

形	式	定格電圧	開閉器部定格電流	定 格 投入電流	定格過負荷 遮断電流	電 圧 引外し 装 置	質 量 (ヒュース [・] 不含)	取付 ヒューズ径 (定格電流)
OAL-	S H / 2	7.2/3.6 k V	2 0 0 A	3 1 . 5 k A	1 2 0 0 A	無	6 k a	D = 4 0
OAL-	S T / 2				1 2 0 0 A	有	6 k g	(G5~G75A)
OAL-	S H 1 / 2				1 5 0 0 4	無	6.3 k g	D = 5 0
OAL-ST1/2					1 5 0 0 A	有	0.3 kg	(G100A)



ヒュ - ズ形式	J C - 6								
定格電圧(kV)	7.2/3.6								
中华更达 (4)	G 5	G 1 0	G 1 2 . 5	G 1 5	G 2 0	G 3 0			
定格電流 (A)	G 4 0	G 5 0	G 6 0	G 7 5	G 1 0 0				
定格遮断電流(kA)	4 0								

オプション

相間・側面バリア	相間バリア	側面バリア	補助スイッチ	補助スイッチ	ヒューズ溶断
(3枚)	(1枚)	(2枚)	(1a1b)	(2a2b)	スイッチ(1c)

® ‡	恒電机	江制线	会讨	-	第三角法	名	称	外 形 図	
承 認	検 査	設 計	製図]	単位				
					尺度	図	番	3 3 5 1 8 9 B	改訂